

# USB-RS485

## КОНВЕРТЕР USB / RS-485

Конвертер предназначен для подключения к USB-порту компьютера шины RS-485. Он позволяет настраивать и обновлять прошивку устройств, подключенных к шине RS-485.

- подключение к компьютеру устройств RS-485 для настройки или обновления прошивки
- порт USB 2.0 (разъем типа C)
- питание от USB-порта компьютера
- винтовые клеммы для подключения шины RS-485
- гальваническая развязка шины RS и порта USB компьютера
- поддержка до 255 устройств, подключенных к шине RS-485
- светодиодные индикаторы: сигнализация приема и отправки данных и питания

## ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Максимальное потребление тока	30 мА
Вес	32 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	68 x 35 x 22 мм
Напряжение питания (с USB-порта)	5